





MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Karosserietyp: Kombi
Typ: GN0W Modelljahr: 2025 -



	Airbag		Gas-generator		Sicherheits-gurtstraffer		SRS-Steuereinheit		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überschlagschutzsystem		Gasdruckstrebe / Vorspannfeder		Bereich hoher Festigkeit		Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erfordert		
	Niederspannungsbatterie		Ultra-kondensator, Niederspannung		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatteriepack		Hochspannungs-kabel / -komponente		Hochspannungs-trennschalter		Sicherungskasten für Deaktivierung des Hochspannungssystems		Ultra-kondensator, Hochspannung
ID-Nr.					Versionsnummer		Versionsdatum		Seite
GNW-ENRS-DE02					01		06/2025		1/4





MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Karosserietyp: Kombi
Typ: GN0W Modelljahr: 2025 -




1. Identifizierung / Erkennung

Merkmale des Fahrzeugäußerer



2. Fixierung / Stabilisierung / Anheben


Fixierung des Fahrzeugs



Die Räder blockieren und die Feststellbremse anziehen.
Wählhebel des Fahrzeugs auf "P"
stellen.

DE0197EEM0

Abstützpunkte für Wagenheber und Hebebühne




DE0196EEM0

○: Abstützpunkt für Werkstattwagenheber

○: Abstützpunkt für Wagenheber oder Achsständer oder Hebebühne

3. Direkte Gefahrenquellen deaktivieren / Sicherheitsvorschriften



Der Fahrersitz verfügt zusätzlich zum Seitenairbag über einen am Vordersitz montierten SRS-Mittelairbag.

Die Position des Mittelairbags ist mittels der Markierung **3** auf Seite 1 angegeben.




1. Erkennung, ob das Fahrzeug ein-/ausgeschaltet (ON/OFF) ist



2. Abklemmen der Minusklemme der 12V-Zusatzbatterie

Nach dem Ausschalten des Elektromotorschalters, dem Schließen der Fahrertür und dem Öffnen der Heckklappe 5 Minuten warten.

5m




DE0216EEM0


< Mit einem Maulschlüssel >



< Mit einem Steckschlüssel >



3. Herausnehmen der Sicherung "Power unit control"



Wenn diese Sicherung nicht lokalisiert werden kann, alle Sicherungen und Relais aus dem Sicherungskasten entfernen.



4. Isolierende persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden (isolierende Gummihandschuhe, isolierende Schuhe mit Gummisohlen)



ID-Nr.	Versionsnummer	Versionsdatum	Seite
GNW-ENRS-DE02	01	06/2025	2/4



MITSUBISHI OUTLANDER PHEV






Karosserietyp: Kombi
Typ: GN0W Modelljahr: 2025 -



5. Abschalten der Hochspannung (Trennstecker herausziehen)

Nach dem Abklemmen der Minusklemme der 12V-Zusatztür 5 Minuten warten.

5m





DE0188EEM0

DE0189EEM0

4. Zugang zu den Insassen


Fenster



1 – 2: Laminiertes Glas
3 – 6: Sekuritglas



DE0183EEM0

Lenkradeinstellung



DE0184EEM0

Sitzeinstellung



DE0185EEM0

Elektrisch verstellbarer Sitz

- 1: Vorwärts oder rückwärts
- 2: Neigen der Sitzlehne
- 3: Sitzneigung
- 4: Sitzhöhe
- 5: Lendenstütze


Manuell verstellbarer Sitz

- 1: Vorwärts oder rückwärts
- 2: Neigen der Sitzlehne
- 3: Sitzhöhe
(Nur Fahrerseite)

Fahrzeug-Schneidebereiche


SCHNEIDEBEREICH

Gefahr eines Stromschlags und der Auslösung von Airbags



← Fahrzeugfront

DE0186EEM0



DE0123EEM0

: -440 MPa~	: 590 MPa	: 780 MPa	: 980 MPa
: 1180 MPa	: 1470 MPa		

ID-Nr.	Versionsnummer	Versionsdatum	Seite
GNW-ENRS-DE02	01	06/2025	3/4



MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Karosserietyp: Kombi
Typ: GN0W Modelljahr: 2025 -



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

In diesem Fahrzeug verwendete Flüssigkeiten / Gase

	Kraftstofftank	53 Liter		12V-Zusatzbatterie	12V – L1 CONV (50 Ah / 420 A)
	Lithium-Ionen-Antriebsbatterie (Li-ion)	355 V / 22,7 kWh		Kältemittel (Klimaanlage)	HFO-1234yf: 1110 – 1150 g



6. Im Brandfall



7. Im Falle einer Überflutung


Überflutetes Fahrzeug

- Wenn das Fahrzeug ganz oder teilweise überflutet ist, zuerst die Insassen aus dem Fahrzeug und aus dem Wasser bergen.
- Dann das Hochspannungssystem abschalten. (Siehe [3.-3. Herausnehmen der Sicherung "Power unit control"](#) und [3.-5. Abschalten der Hochspannung \(Trennstecker herausziehen\)](#))
- Wenn das Fahrzeug überflutet ist, kann die Antriebsbatterie entzündliches Wasserstoffgas erzeugen.
- Wenn das Fahrzeug überflutet ist, kann Wasser in die Antriebsbatterie eindringen.



8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Transportverfahren



9. Wichtige zusätzliche Informationen

Zu Einzelheiten siehe Notfallanleitung

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme					
	KOS-Schlüsselabstand		Warnung, Strom		Gefahr für die menschliche Gesundheit
	Vorsicht		Warnung, niedrige Temperatur		Entzündungsgefahr
	Anhebepunkt		Vorrichtung zum Abschalten der Stromversorgung im Fahrzeug		Explosionsgefahr
	Offene Motorhaube		Sitzverschub		Gefahr durch ätzende Materialien / Substanzen
	Offene Heckklappe		Sitzhöhenverstellung		Gefahr einer akuten Vergiftung
	Lenkrad, Neigungsverstellung		Klimaanlagenkomponente		Zum Löschen des Feuers Wasser verwenden
	Kraftstofftank		Wärmebildkamera verwenden		
		ID-Nr.	Versionsnummer	Versionsdatum	Seite
		GNW-ENRS-DE02	01	06/2025	4/4